



MISE EN GARDE



GAZ LIQUIFIÉ SOUS PRESSION (AZOTE)

- ZONE INTERDITE : PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT
 - INTERDICTION DE FUMER – FLAMMES NUES INTERDITES À MOINS DE 3 MÈTRES DU CONTENANT
-
- Le contact avec le liquide ou le gaz peut causer de graves gelures et/ou brûlures.
 - Éviter le contact avec la peau : ne pas toucher au liquide ou à toute surface métallique qui a été en contact avec le liquide.
 - Porter un sarrau, des lunettes et des gants isolants pour effectuer tout transfert du liquide (éviter les sandales)
 - Ne jamais laisser un réservoir en remplissage sans surveillance.
 - Attacher le réservoir à l'aide de la chaîne, afin d'éviter que celui-ci tombe en bas du quai.
 - Les vapeurs peuvent causer la suffocation rapide à cause du manque d'oxygène.
 - Entreposer et utiliser dans des endroits bien ventilés et aérés.
 - Utiliser un chariot ou un support adéquat pour transporter le réservoir.